



Je nach Beschädigung des Fahrzeugs 1 bis 3 Detailaufnahmen. Achten Sie speziell auch auf angrenzende Bauteile. Oftmals haben diese auch kleinere Beschädigungen.



Für Kostenvoranschläge die an eine Versicherung weitergeleitet werden sollen bitte auch den Kilometerstand photographieren.



Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)		24.07.15		0603		BNR000399		2		01		44		/5000		161	
LÖ-K-1-205/15-00078		M1		AB		3972-4074		1682		1438-1476		1050					
Europäische Gemeinschaft		D		Bundesrepublik Deutschland		VOLKSWAGEN, VW		6R		114		1540		1540			
ABCHYA		FM5FM5CF007N2VR07MM61		-		76		3750		71		800		520		5	
POLO		VOLKSWAGEN-VW		Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.		175/70 R14 84T		175/70 R14 84T		-		SCHWARZ		9/-		e1*2001/116*0510*25	
Schräghecklimousine		715/2007*136/2014W		EURO6;W;PI/CI; M, N1 I		Benzin		22.04.15		EM738687		0001		36W0		999	
F.1/F.2:+0 u. 7.2/8.2:+0		b.Anhängebetrieb*0.1:1000 bis 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:2340kg		*bis 8% Steig.:2540*ww.AHK lt.EGTG*													
HAFENSTR. 58		79576 WEIL AM RHEIN		07.18 LÖRRACH		24.07.2015											

Wichtig! Bitte immer ein/e Photo/Kopie des Fahrzeugscheins mit-senden. (CH: Fahrzeugausweis; F: Carte grise). Nur wenn wir genaue Daten des Fahrzeugs haben können wir eine realistische Kostenkalkulation machen. Oftmals können Ausstattungs-unterschiede Kostenunterschiede von 50% und mehr verursachen.